烟台理工学院
Yantai Institute of Technology
（原烟台大学文经学院）
(Wenjing College Yantai University)

机器人学

人工智能学院　杨智勇
二零二一年八月二十日

第三章 机器人的运动学

第三章 机器人的顺向运动学

导读

- 運動學(Kinematics)：討論運動狀態本身，未連結到產生運動的「力」

导读

- 運動學(Kinematics)：討論運動狀態本身，未連結到產生運動的「力」
  - 位置(x)、速度(v)、加速度(a)、和時間(t) 之間的關係

$$v = \frac{d}{dt}x \qquad a = \frac{d}{dt}v$$

$$a = \frac{d^2}{dt^2}x \qquad vdv = ads$$

导读

- 運動學(Kinematics)：討論運動狀態本身，未連結到產生運動的「力」
  - 位置(x)、速度(v)、加速度(a)、和時間(t) 之間的關係
  - 移動/轉動
    - 位置/姿態
    - 速度/角速度
    - 加速度/角加速度

$$v = \frac{d}{dt}x \qquad a = \frac{d}{dt}v$$

$$a = \frac{d^2}{dt^2}x \qquad vdv = ads$$

导读

- 運動學(Kinematics)：討論運動狀態本身，未連結到產生運動的「力」
  - 位置(x)、速度(v)、加速度(a)、和時間(t) 之間的關係
  - 移動/轉動
    - 位置/姿態
    - 速度/角速度
    - 加速度/角加速度

$$v = \frac{d}{dt}x \qquad a = \frac{d}{dt}v$$

$$a = \frac{d^2}{dt^2}x \qquad vdv = ads$$

- 動力學(Dynamics)：討論力/力矩如何產生運動

导读

- 運動學(Kinematics)：討論運動狀態本身，未連結到產生運動的「力」
  - 位置(x)、速度(v)、加速度(a)、和時間(t) 之間的關係
  - 移動/轉動
    - 位置/姿態
    - 速度/角速度
    - 加速度/角加速度

$$v = \frac{d}{dt}x \qquad a = \frac{d}{dt}v$$

$$a = \frac{d^2}{dt^2}x \qquad vdv = ads$$

- 動力學(Dynamics)：討論力/力矩如何產生運動
  - Newton's 2nd Law

$$\sum F = ma$$

导读

- 運動學(Kinematics)：討論運動狀態本身，未連結到產生運動的「力」
  - 位置(x)、速度(v)、加速度(a)、和時間(t) 之間的關係
  - 移動/轉動
    - 位置/姿態
    - 速度/角速度
    - 加速度/角加速度

$$v = \frac{d}{dt}x \qquad a = \frac{d}{dt}v$$

$$a = \frac{d^2}{dt^2}x \qquad vdv = ads$$

- 動力學(Dynamics)：討論力/力矩如何產生運動
  - Newton's 2nd Law $\qquad \sum F = ma$
  - Work & energy $\qquad T_1 + V_1 + U_{1-2}' = T_2 + V_2$

导读

- 運動學(Kinematics)：討論運動狀態本身，未連結到產生運動的「力」
  - 位置(x)、速度(v)、加速度(a)、和時間(t) 之間的關係
  - 移動/轉動
    - 位置/姿態
    - 速度/角速度
    - 加速度/角加速度

$$v = \frac{d}{dt}x \qquad a = \frac{d}{dt}v$$

$$a = \frac{d^2}{dt^2}x \qquad vdv = ads$$

- 動力學(Dynamics)：討論力/力矩如何產生運動
  - Newton's 2nd Law $\quad \sum F = ma$
  - Work & energy $\quad T_1 + V_1 + U_{1-2}' = T_2 + V_2$
  - Impulse & momentum $\quad \int \sum F\, dt = G_2 - G_1$

导读

- 機械手臂
  - 多個桿件(link)相串連，具有複雜的幾何外形
  - 桿件間可相對 移動(prismatic)或轉動(revolute) 由致動器驅動來達成



导读

- 機械手臂
  - 多個桿件(link)相串連，具有複雜的幾何外形
  - 桿件間可相對 移動(prismatic)或轉動(revolute)由致動器驅動來達成



- 對應關係
  - 需求：手臂末端點狀態（位置${}^{W}P$、速度…）
  - 達成方式：驅動各致動器

$$ {}^{W}P = f(\theta_1, \theta_2, \ldots, \theta_n) $$

导读

- 機械手臂
  - 多個桿件(link)相串連，具有複雜的幾何外形
  - 桿件間可相對 移動(prismatic)或轉動(revolute)由致動器驅動來達成



- 對應關係
  - 需求：手臂末端點狀態（位置^{W}P、速度...）
  - 達成方式：驅動各致動器

$$^{W}P = f(\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_n)$$

- 描述手臂狀態方法
  - 找出桿件間的相對幾何狀態
  - 在各桿件上建立frame，以frame狀態來代表桿件狀態

手臂几何描述方式



手臂几何描述方式

- Joint
  - 每個revolute或prismatic的joint具有 1 DOF
  - 每個joint對 某特定axis 進行rotation或translation



手臂几何描述方式

- Joint
  - 每個revolute或prismatic的joint具有 1 DOF
  - 每個joint對 某特定axis 進行rotation或translation
- Link
  - 連接joints的桿件，為剛體(rigid body)
  - 編號方式
    - Link 0: 地桿，不動的桿件
    - Link 1: 和Link 0相連，第一個可動的桿件
    - Link 2: 第二個可動的桿件
    - 依序下去…



手臂几何描述方式



Axis i-1
Axis i
Link i-1
Link i
a_i
a_{i-1}
Link twist
Link length
α_{i-1}
α_i

手臂几何描述方式

- 對空間中2個任意方向的axes，兩axes之間具有一線段和此2個axes都相互垂直

每2桿之間，用 a 和α即可清楚定義



手臂几何描述方式

- 對空間中2個任意方向的axes，兩axes之間具有一線段和此2個axes都相互垂直

每2桿之間，用 a 和 α 即可清楚定義



手臂几何描述方式

- 但若要多桿串連，則另需要兩個參數(d_i, θ_i)，來描述相鄰線段a_{i-1}和a_i間的相對幾何關係



手臂几何描述方式

- 但若要多桿串連，則另需要兩個參數(d_i,θ_i)，來描述相鄰線段a_{i-1}和a_i間的相對幾何關係

Revolute joint $(\alpha_i, a_i, d_i, \theta_i)$

Prismatic joint $(\alpha_i, a_i, d_i, \theta_i)$

Varying parameter



第三章 机器人的运动学

- 3.1 导读
- 3.2 顺向运动学
- 3.3 逆向运动学

杆件上建立坐标系

- $\hat{Z}_i$ 轉動或移動axis的方向
- $\hat{X}_i$ 沿著a_i方向(if $a_i \neq 0$)



杆件上建立坐标系

- $\hat{Z}_i$ 轉動或移動axis的方向
- $\hat{X}_i$ 沿著a_i方向(if $a_i \neq 0$)

  和$\hat{Z}_i$和$\hat{Z}_{i+1}$兩者垂直 (if $a_i = 0$)





杆件上建立坐标系

- $\hat{Z}_i$ 轉動或移動axis的方向
- $\hat{X}_i$ 沿著a_i方向(if $a_i \neq 0$)

  和$\hat{Z}_i$和$\hat{Z}_{i+1}$兩者垂直 (if $a_i = 0$)
- $\hat{Y}_i$ 與$\hat{X}_i$和$\hat{Z}_i$兩者垂直，依循右手定則





杆件上建立坐标系

- 地桿 link (0)



杆件上建立坐标系

- 地杆 link (0)

Frame $\{0\}$ coincides with frame $\{1\}$ $a_0 = 0$ $\alpha_0 = 0$

Revolute joint θ_1 arbitrary $d_1 = 0$



杆件上建立坐标系

- 地桿 link (0)

Frame {0} coincides with frame {1} $a_0 = 0$ $\alpha_0 = 0$

Revolute joint θ_1 arbitrary $d_1 = 0$

Prismatic joint d_1 arbitrary $\theta_1 = 0$



杆件上建立坐标系

- Last link (n)

取和 $\hat{X}_{n-1}$ 同方向 $a_n = 0$ $\alpha_n = 0$



杆件上建立坐标系

- Last link (n)

取和 $\hat{X}_{n-1}$ 同方向　　$a_n = 0$　　$\alpha_n = 0$

Revolute joint　　θ_n variable　　$d_n = 0$

Prismatic joint　　d_n variable　　$\theta_n = 0$



Yantai Institute of Technology

DH参数（Craig版本）

- α_{i-1}: 以$\hat{X}_{i-1}$方向看， $\hat{Z}_{i-1}$和$\hat{Z}_i$間的夾角
- a_{i-1}: 沿著$\hat{X}_{i-1}$方向，$\hat{Z}_{i-1}$和$\hat{Z}_i$間的距離 $(a_i > 0)$
- θ_i: 以$\hat{Z}_i$方向看， $\hat{X}_{i-1}$和$\hat{X}_i$間的夾角
- d_i: 沿著$\hat{Z}_i$方向，$\hat{X}_{i-1}$和$\hat{X}_i$間的距離



杆件的变换

$${}^{i-1}P = {}^{i-1}_{\ \ i}T\,{}^{i}P$$



杆件的变换

$$^{i-1}P = {}^{i-1}_{i}T\,{}^{i}P$$

$$^{i-1}P = {}^{i-1}_{R}T\,{}^{R}_{Q}T\,{}^{Q}_{P}T\,{}^{P}_{i}T\,{}^{i}P$$



杆件的变换

$$^{i-1}P = {}^{i-1}_{i}T\,{}^{i}P$$

$$^{i-1}P = {}^{i-1}_{R}T\,{}^{R}_{Q}T\,{}^{Q}_{P}T\,{}^{P}_{i}T\,{}^{i}P$$

$$\begin{aligned} {}^{i-1}_{i}T &= {}^{i-1}_{R}T\,{}^{R}_{Q}T\,{}^{Q}_{P}T\,{}^{P}_{i}T \\ &= T_{\hat{X}_{i-1}}(\alpha_{i-1})\,T_{\hat{X}_R}(a_{i-1})\,T_{\hat{Z}_Q}(\theta_i)\,T_{\hat{Z}_P}(d_i) \end{aligned}$$



杆件的变换

- Thus

$$
{}^{i-1}_{i}T = T_{\hat{X}_{i-1}}(\alpha_{i-1})T_{\hat{X}_R}(a_{i-1})T_{\hat{Z}_Q}(\theta_i)T_{\hat{Z}_P}(d_i)
$$

$$
=\begin{bmatrix} c\theta_i & -s\theta_i & 0 & a_{i-1} \\ s\theta_i c\alpha_{i-1} & c\theta_i c\alpha_{i-1} & -s\alpha_{i-1} & -s\alpha_{i-1}d_i \\ s\theta_i s\alpha_{i-1} & c\theta_i s\alpha_{i-1} & c\alpha_{i-1} & c\alpha_{i-1}d_i \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}
$$

杆件的变换

- Thus

$$ {}^{i-1}_{i}T = T_{\hat{X}_{i-1}}(\alpha_{i-1})T_{\hat{X}_R}(a_{i-1})T_{\hat{Z}_Q}(\theta_i)T_{\hat{Z}_P}(d_i) $$

$$ = \begin{bmatrix} c\theta_i & -s\theta_i & 0 & a_{i-1} \\ s\theta_i c\alpha_{i-1} & c\theta_i c\alpha_{i-1} & -s\alpha_{i-1} & -s\alpha_{i-1}d_i \\ s\theta_i s\alpha_{i-1} & c\theta_i s\alpha_{i-1} & c\alpha_{i-1} & c\alpha_{i-1}d_i \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} $$

- 連續link transformations

$$ {}^{0}_{n}T = {}^{0}_{1}T\,{}^{1}_{2}T\,{}^{2}_{3}T \ldots {}^{n-2}_{n-1}T\,{}^{n-1}_{n}T $$

杆件的变换

- Thus

$$ {}^{i-1}_{i}T = T_{\hat{X}_{i-1}}(\alpha_{i-1})T_{\hat{X}_R}(a_{i-1})T_{\hat{Z}_Q}(\theta_i)T_{\hat{Z}_P}(d_i) $$

$$ = \begin{bmatrix} c\theta_i & -s\theta_i & 0 & a_{i-1} \\ s\theta_i c\alpha_{i-1} & c\theta_i c\alpha_{i-1} & -s\alpha_{i-1} & -s\alpha_{i-1}d_i \\ s\theta_i s\alpha_{i-1} & c\theta_i s\alpha_{i-1} & c\alpha_{i-1} & c\alpha_{i-1}d_i \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} $$

- 連續link transformations

$$ {}^{0}_{n}T = {}^{0}_{1}T\,{}^{1}_{2}T\,{}^{2}_{3}T \ldots {}^{n-2}_{n-1}T\,{}^{n-1}_{n}T $$

Frame {n} 相對於 Frame {0} 的空間幾何關係具清楚且量化之定義

在Frame {n} 下表達的向量可轉回 Frame {0} 下來表達

例：RRR机械臂



L_3
P
θ_3
$\hat{X}_3$
$\hat{Z}_3$
$\hat{X}_2$
$\hat{Y}_3$
θ_2
L_2
$\hat{Y}_2$
$\hat{Y}_0$
$\hat{Y}_1$
$\hat{X}_1$
$\hat{Z}_2$
θ_1
$\hat{Z}_1$
$\hat{X}_0$
L_1

例：RRR机械臂

- Joint axes



例：RRR机械臂

- Joint axes
- Common perpendiculars



例：RRR机械臂

- Joint axes
- Common perpendiculars
- $\hat{Z}_i$



例：RRR机械臂

- Joint axes
- Common perpendiculars
- $\hat{Z}_i$
- $\hat{X}_i$



例：RRR机械臂

- Joint axes
- Common perpendiculars
- $\hat{Z}_i$
- $\hat{X}_i$
- $\hat{Y}_i$



例：RRR机械臂

- Joint axes
- Common perpendiculars
- $\hat{Z}_i$
- $\hat{X}_i$
- $\hat{Y}_i$
- Frames $\{0\}$ and $\{n\}$



例：RRR机械臂

- Joint axes
- Common perpendiculars
- $\hat{Z}_i$
- $\hat{X}_i$
- $\hat{Y}_i$
- Frames $\{0\}$ and $\{n\}$

i	α_{i-1}	a_{i-1}	d_i	θ_i
1	0	0	0	θ_1
2	0	L_1	0	θ_2
3	0	L_2	0	θ_3



例：RRR机械臂

- Joint axes
- Common perpendiculars
- $\hat{Z}_i$
- $\hat{X}_i$
- $\hat{Y}_i$
- Frames $\{0\}$ and $\{n\}$

i	α_{i-1}	a_{i-1}	d_i	θ_i
1	0	0	0	θ_1
2	0	L_1	0	θ_2
3	0	L_2	0	θ_3

$^3P = \{L_3, 0,0\}$



例：RPR机械臂



d_2
L_2
L_3
$\hat{Z}_1$
$\hat{X}_1$
$\hat{Y}_2$
$\hat{X}_2$
$\hat{Y}_3$
$\hat{X}_3$
$\hat{Z}_0$
$\hat{Y}_1$
$\hat{Y}_0$
$\hat{Z}_2$
$\hat{Z}_3$
P
L_1
θ_1
θ_3

例：RPR机械臂

- Joint axes



例：RPR机械臂

- Joint axes
- Common perpendiculars



例：RPR机械臂

- Joint axes
- Common perpendiculars
- $\hat{Z}_i$



例：RPR机械臂

- Joint axes
- Common perpendiculars
- $\hat{Z}_i$
- $\hat{X}_i$



例：RPR机械臂

- Joint axes
- Common perpendiculars
- $\hat{Z}_i$
- $\hat{X}_i$
- $\hat{Y}_i$



例：RPR机械臂

- Joint axes
- Common perpendiculars
- $\hat{Z}_i$
- $\hat{X}_i$
- $\hat{Y}_i$
- Frames $\{0\}$ and $\{n\}$



例：RPR机械臂

- Joint axes
- Common perpendiculars
- $\hat{Z}_i$
- $\hat{X}_i$
- $\hat{Y}_i$
- Frames $\{0\}$ and $\{n\}$



i	α_{i-1}	a_{i-1}	d_i	θ_i
1	0	0	0	θ_1
2	90°	0	d_2	0
3	0	0	L_2	θ_3

例：RPR机械臂

- Joint axes
- Common perpendiculars
- $\hat{Z}_i$
- $\hat{X}_i$
- $\hat{Y}_i$
- Frames $\{0\}$ and $\{n\}$



i	α_{i-1}	a_{i-1}	d_i	θ_i
1	0	0	0	θ_1
2	90°	0	d_2	0
3	0	0	L_2	θ_3

例：RRR机械臂

- 當$a_1 = 0$

  $\hat{Z}_1$和$\hat{Z}_2$相交

  - $\hat{Z}_2$兩個選擇



John J. Craig, "Introduction to Robotics," 3rd ed., Pearson Prentice Hall, 2005, pp. 74

例：RRR机械臂

- 當$a_1 = 0$

  $\hat{Z}_1$和$\hat{Z}_2$相交

  - $\hat{Z}_2$兩個選擇

  - $\hat{X}_1$兩個選擇



$a_1 = 0$	$a_2 = L_2$		$a_1 = 0$	$a_2 = L_2$	
$\alpha_1 = -90°$	$\alpha_2 = 0$	$\theta_2 = -90°$	$\alpha_1 = 90°$	$\alpha_2 = 0$	$\theta_2 = 90°$
$d_1 = 0$	$d_2 = L_1$		$d_1 = 0$	$d_2 = -L_1$	



$a_1 = 0$	$a_2 = L_2$		$a_1 = 0$	$a_2 = L_2$	
$\alpha_1 = 90°$	$\alpha_2 = 0$	$\theta_2 = 90°$	$\alpha_1 = -90°$	$\alpha_2 = 0$	$\theta_2 = -90°$
$d_1 = 0$	$d_2 = L_1$		$d_1 = 0$	$d_2 = -L_1$	

John J. Craig, "Introduction to Robotics," 3rd ed., Pearson Prentice Hall, 2005, pp. 74

例：PRRR机械臂



例：PRRR机械臂

- 晶圓機器人



$d_1, \theta_2, \theta_3, \theta_4$ 為驅動關節

$\theta_1 = 0$ (X_0 // X_1)

$\alpha_0, \alpha_1, \alpha_2, \alpha_3 = 0$（所有Z軸相互平行）

$a_0, a_1 = 0$

例：PRRR机械臂

- 晶圓機器人



$\boldsymbol{d_1, \theta_2, \theta_3, \theta_4}$ 為驅動關節

$\theta_1 = 0$ (X_0 // X_1)

$\alpha_0, \alpha_1, \alpha_2, \alpha_3 = 0$（所有Z軸相互平行）

$a_0, a_1 = 0$

i	α_{i-1}	a_{i-1}	d_i	θ_i
1	0	0	d_1	0
2	0	0	d_2	θ_2
3	0	a_2	d_3	θ_3
4	0	a_3	d_4	θ_4

例：RRRP机械臂



例：RRRP机械臂

- SCARA機器人



例：RRRP机械臂

- SCARA機器人



θ_1, θ_2, θ_3, d_4 為驅動關節

$\theta_4 = 0$ (X_0 // X_1)

α_0, α_1, α_2, $\alpha_3 = 0$ （所有Z軸相互平行）

a_0, $a_3 = 0$

例：RRRP机械臂

- SCARA機器人



$\theta_1, \theta_2, \theta_3, d_4$ 為驅動關節

$\theta_4 = 0$ (X_0 // X_1)

$\alpha_0, \alpha_1, \alpha_2, \alpha_3 = 0$（所有Z軸相互平行）

$a_0, a_3 = 0$

i	α_{i-1}	a_{i-1}	d_i	θ_i
1	0	0	d_1	θ_1
2	0	a_1	d_2	θ_2
3	0	a_2	0	θ_3
4	0	0	d_4	0

例：RP机械臂

- In-video Quiz：下方手臂由一個revolute joint和一個prismatic joint組成，在所有的DH參數 $(a_{i-1}\ \alpha_{i-1}\ d_i\ \theta_i)$ 中，哪兩個參數為驅動關節？



(A) α_1, a_2

(B) α_1, d_2

(C) θ_1, a_2

(D) θ_1, d_2

例：RP机械臂

- In-video Quiz：下方手臂由一個revolute joint和一個prismatic joint組成，在所有的DH參數 $(a_{i-1}\ \alpha_{i-1}\ d_i\ \theta_i)$中，哪兩個參數為驅動關節？



For Joint 1:

$a_0 = 0$ (Z_0 Z_1 are concurrent)

$\alpha_0 = 0$ (Z_0 // Z_1)

For Joint 2:

$\alpha_1 = 0$ (Z_1 // Z_2)

$\theta_2 = 0$ (X_1 // X_2)

θ_1, d_2 are varying parameters

驱动空间、关节空间和工作空间

- Joint space ⇔ Cartesian space





驱动空间、关节空间和工作空间

- Joint space ⇔ Cartesian space

Forward Kinematics

${}^{W}P$ $\theta_1, \theta_2, \ldots, \theta_n$

Cartesian space Joint space

Inverse Kinematics



- Actuator space ⇔ joint space
  - 由連結致動器和joint的機構決定

驱动空间、关节空间和工作空间

- Joint space ⇔ Cartesian space



Forward Kinematics

${}^{W}P$ $\qquad$ $\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_n$

Cartesian space $\qquad$ Joint space

Inverse Kinematics

- Actuator space ⇔ joint space
  - 由連結致動器和joint的機構決定



驱动空间、关节空间和工作空间

- Example: A leg-wheel transformable robot

輪模式

平地上

快速、平穩、省能







腳模式

崎嶇地

越障、動態

驱动空间、关节空间和工作空间

- 輪模式　　　　　　　　　　　　腳模式











驱动空间、关节空间和工作空间

- Leg-wheel motion



驱动空间、关节空间和工作空间

- Kinematic mapping
  - Input: Motor speeds $\dot{\phi}_1$ $\dot{\phi}_2$
  - Output: Leg-wheel motion $\dot{\theta}$ $\dot{r}$ in polar coordinate



驱动空间、关节空间和工作空间

- Kinematic mapping
  - Input: Motor speeds $\dot{\phi}_1$ $\dot{\phi}_2$
  - Output: Leg-wheel motion $\dot{\theta}$ $\dot{r}$ in polar coordinate





$\dot{r}$ Translation

$\dot{\theta}$ Rotation



驱动空间、关节空间和工作空间

- Kinematic mapping
  - Input: Motor speeds $\dot{\phi}_1$ $\dot{\phi}_2$
  - Output: Leg-wheel motion $\dot{\theta}$ $\dot{r}$

    in polar coordinate

Joint space $$\dot{\xi} = \begin{bmatrix}\dot{\theta} \\ \dot{\gamma}\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}1 & 0 \\ -p & p\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\dot{\phi}_1 \\ \dot{\phi}_2\end{bmatrix}$$

(p: is the radius of pinion gear)



Actuator space





DH参数表小结（Craig版本）

- α_{i-1}: 以$\hat{X}_{i-1}$方向看， $\hat{Z}_{i-1}$和$\hat{Z}_i$間的夾角
- a_{i-1}: 沿著$\hat{X}_{i-1}$方向，$\hat{Z}_{i-1}$和$\hat{Z}_i$間的距離 $(a_i > 0)$
- θ_i: 以$\hat{Z}_i$方向看， $\hat{X}_{i-1}$和$\hat{X}_i$間的夾角
- d_i: 沿著$\hat{Z}_i$方向，$\hat{X}_{i-1}$和$\hat{X}_i$間的距離



DH参数表小结（Craig版本）

$$
\begin{aligned}
{}^{i-1}_{i}T &= {}^{i-1}_{R}T\,{}^{R}_{Q}T\,{}^{Q}_{P}T\,{}^{P}_{i}T \\
&= T_{\hat{X}_{i-1}}(\alpha_{i-1})T_{\hat{X}_R}(a_{i-1})T_{\hat{Z}_Q}(\theta_i)T_{\hat{Z}_P}(d_i) \\
&= \begin{bmatrix} c\theta_i & -s\theta_i & 0 & a_{i-1} \\ s\theta_i c\alpha_{i-1} & c\theta_i c\alpha_{i-1} & -s\alpha_{i-1} & -s\alpha_{i-1}d_i \\ s\theta_i s\alpha_{i-1} & c\theta_i s\alpha_{i-1} & c\alpha_{i-1} & c\alpha_{i-1}d_i \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}
\end{aligned}
$$



DH参数表（标准版）

- θ_i: 以$\hat{Z}_{i-1}$方向看， $\hat{X}_{i-1}$和$\hat{X}_i$間的夾角
- d_i: 沿著$\hat{Z}_{i-1}$方向，$\hat{X}_{i-1}$和$\hat{X}_i$間的距離
- a_i: 沿著$\hat{X}_i$方向，$\hat{Z}_{i-1}$和$\hat{Z}_i$間的距離 $(a_i > 0)$
- α_i: 以$\hat{X}_i$方向看， $\hat{Z}_{i-1}$和$\hat{Z}_i$間的夾角



DH参数表（标准版）


Axis i-1
Link i-1
Axis i
Axis i+1
Link i
$\hat{Y}_{i-1}$
$\hat{Z}_{i-1}$
$\hat{X}_{i-1}$
a_{i-1}
α_{i-1}
$\hat{Y}_i$
$\hat{Z}_i$
d_i
$\hat{X}_i$
a_i
θ_i
α_i
$\hat{Z}_{i+1}$


Joint i-1
Link i
Joint i
Joint i+1
Link i+1
$\hat{Z}_{i-1}$
a_i
a_{i-1}
d_i
$\hat{Y}_{i-1}$
$\hat{X}_{i-1}$
θ_i
$\hat{Z}_i$
d_{i+1}
$\hat{Y}_i$
$\hat{X}_i$
α_i
a_{i+1}
θ_{i+1}
$\hat{Z}_{i+1}$
$\hat{Y}_{i+1}$
$\hat{X}_{i+1}$
α_{i+1}

DH参数表（标准版）



Axis i-1
Link i-1
Axis i
Axis i+1
Link i
$\hat{Y}_{i-1}$
$\hat{Z}_{i-1}$
$\hat{X}_{i-1}$
a_{i-1}
α_{i-1}
$\hat{Y}_i$
$\hat{Z}_i$
d_i
a_i
$\hat{X}_i$
θ_i
α_i
$\hat{Z}_{i+1}$



Joint i-1
Link i
Joint i
Joint i+1
Link i+1
$\hat{Z}_{i-1}$
a_i
a_{i-1}
d_i
$\hat{Y}_{i-1}$
$\hat{X}_{i-1}$
θ_i
$\hat{Z}_i$
d_{i+1}
$\hat{Y}_i$
$\hat{X}_i$
α_i
a_{i+1}
θ_{i+1}
$\hat{Z}_{i+1}$
$\hat{Y}_{i+1}$
$\hat{X}_{i+1}$
α_{i+1}

DH参数表小结（标准版）

- θ_i: 以$\hat{Z}_{i-1}$方向看，$\hat{X}_{i-1}$和$\hat{X}_i$間的夾角
- d_i: 沿著$\hat{Z}_{i-1}$方向，$\hat{X}_{i-1}$和$\hat{X}_i$間的距離
- a_i: 沿著$\hat{X}_i$方向，$\hat{Z}_{i-1}$和$\hat{Z}_i$間的距離 $(a_i > 0)$
- α_i: 以$\hat{X}_i$方向看，$\hat{Z}_{i-1}$和$\hat{Z}_i$間的夾角



DH参数表小结（标准版）

$$
\begin{aligned}
{}^{i-1}_{i}T &= {}^{i-1}_{R}T\,{}^{R}_{Q}T\,{}^{Q}_{P}T\,{}^{P}_{i}T \\
&= T_{\hat{Z}_{i-1}}(\theta_i)\,T_{\hat{Z}_R}(d_i)\,T_{\hat{X}_Q}(a_i)\,T_{\hat{X}_P}(\alpha_i)
\end{aligned}
$$

$$
= \begin{bmatrix} c\theta_i & -s\theta_i c\alpha_i & s\theta_i s\alpha_i & a_i c\theta_i \\ s\theta_i & c\theta_i c\alpha_i & -c\theta_i s\alpha_i & a_i s\theta_i \\ 0 & s\alpha_i & c\alpha_i & d_i \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}
$$



回顾例：RRR机械臂

Craig DH



回顾例：RRR机械臂

- Joint axes

Craig DH



回顾例： RRR机械臂

- Joint axes
- Common perpendiculars

$^3P = \{L_3, 0,0\}$



回顾例：RRR机械臂

- Joint axes
- Common perpendiculars
- $\hat{Z}_i$
- $\hat{X}_i$
- $\hat{Y}_i$



回顾例：RRR机械臂

Craig DH

- Joint axes
- Common perpendiculars
- $\hat{Z}_i$
- $\hat{X}_i$
- $\hat{Y}_i$
- Frames $\{0\}$ and $\{n\}$

i	α_{i-1}	a_{i-1}	d_i	θ_i
1	0	0	0	θ_1
2	0	L_1	0	θ_2
3	0	L_2	0	θ_3

$^3P = \{L_3, 0,0\}$



回顾例：RRR机械臂

Craig DH

- Transformation matrices

$$
{}^0_1T \quad \begin{pmatrix} \mathrm{Cos[t1]} & -\mathrm{Sin[t1]} & 0 & 0 \\ \mathrm{Sin[t1]} & \mathrm{Cos[t1]} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}
$$

$$
{}^1_2T \quad \begin{pmatrix} \mathrm{Cos[t2]} & -\mathrm{Sin[t2]} & 0 & \mathrm{L1} \\ \mathrm{Sin[t2]} & \mathrm{Cos[t2]} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}
$$

$$
{}^2_3T \quad \begin{pmatrix} \mathrm{Cos[t3]} & -\mathrm{Sin[t3]} & 0 & \mathrm{L2} \\ \mathrm{Sin[t3]} & \mathrm{Cos[t3]} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}
$$



回顾例：RRR机械臂


Standard DH
Link 3
$\hat{X}_3$
$\hat{Z}_3$
θ_3
$\hat{X}_2$
L_3
$^3P = \{0,0,0\}$
P
$\hat{Y}_3$
$\hat{Y}_2$
$\hat{Z}_2$
Joint 2
Link 2
$\hat{Y}_1$
θ_2
L_2
$\hat{Y}_0$
Joint 1
$\hat{X}_1$
Link 1
$\hat{Z}_1$
Joint 0
$\hat{Z}_0$
θ_1
$\hat{X}_0$
L_1

回顾例：RRR机械臂

- Joint axes



回顾例：RRR机械臂

- Joint axes
- Common perpendiculars
- $\hat{Z}_i$



回顾例：RRR机械臂

- Joint axes
- Common perpendiculars
- $\hat{Z}_i$
- $\hat{X}_i$
- $\hat{Y}_i$



回顾例：RRR机械臂

- Joint axes
- Common perpendiculars
- $\hat{Z}_i$
- $\hat{X}_i$
- $\hat{Y}_i$
- Frames $\{0\}$ and $\{n\}$



回顾例：RRR机械臂

- Joint axes
- Common perpendiculars
- $\hat{Z}_i$
- $\hat{X}_i$
- $\hat{Y}_i$
- Frames $\{0\}$ and $\{n\}$

i	α_i	a_i	d_i	θ_i
1	0	L_1	0	θ_1
2	0	L_2	0	θ_2
3	0	L_3	0	θ_3



回顾例：RRR机械臂

Standard DH

- Transformation matrices

$${}^0_1T \begin{pmatrix} \mathrm{Cos}[t1] & -\mathrm{Sin}[t1] & 0 & \mathrm{L1\,Cos}[t1] \\ \mathrm{Sin}[t1] & \mathrm{Cos}[t1] & 0 & \mathrm{L1\,Sin}[t1] \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$${}^1_2T \begin{pmatrix} \mathrm{Cos}[t2] & -\mathrm{Sin}[t2] & 0 & \mathrm{L2\,Cos}[t2] \\ \mathrm{Sin}[t2] & \mathrm{Cos}[t2] & 0 & \mathrm{L2\,Sin}[t2] \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$${}^2_3T \begin{pmatrix} \mathrm{Cos}[t3] & -\mathrm{Sin}[t3] & 0 & \mathrm{L3\,Cos}[t3] \\ \mathrm{Sin}[t3] & \mathrm{Cos}[t3] & 0 & \mathrm{L3\,Sin}[t3] \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$



回顾例：RRR机械臂

- **Craig**

$$ {}^0_3T \begin{pmatrix} \text{Cos}[t1+t2+t3] & -\text{Sin}[t1+t2+t3] & 0 & \text{L1 Cos}[t1]+\text{L2 Cos}[t1+t2] \\ \text{Sin}[t1+t2+t3] & \text{Cos}[t1+t2+t3] & 0 & \text{L1 Sin}[t1]+\text{L2 Sin}[t1+t2] \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} $$

- **Standard**

$$ {}^0_3T \begin{pmatrix} \text{Cos}[t1+t2+t3] & -\text{Sin}[t1+t2+t3] & 0 & \text{L1 Cos}[t1]+\text{L2 Cos}[t1+t2]+\text{L3 Cos}[t1+t2+t3] \\ \text{Sin}[t1+t2+t3] & \text{Cos}[t1+t2+t3] & 0 & \text{L1 Sin}[t1]+\text{L2 Sin}[t1+t2]+\text{L3 Sin}[t1+t2+t3] \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} $$

回顾例：RRR机械臂

- Craig

$$
{}^{0}_{3}T \quad \begin{pmatrix} \mathrm{Cos}[t1+t2+t3] & -\mathrm{Sin}[t1+t2+t3] & 0 & \mathrm{L1}\,\mathrm{Cos}[t1]+\mathrm{L2}\,\mathrm{Cos}[t1+t2] \\ \mathrm{Sin}[t1+t2+t3] & \mathrm{Cos}[t1+t2+t3] & 0 & \mathrm{L1}\,\mathrm{Sin}[t1]+\mathrm{L2}\,\mathrm{Sin}[t1+t2] \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}
$$

$$
{}^{0}_{3}T.T_{\hat{X}_3}([L_3,0,0])
$$

$$
\begin{pmatrix} \mathrm{Cos}[t1+t2+t3] & -\mathrm{Sin}[t1+t2+t3] & 0 & \mathrm{L1}\,\mathrm{Cos}[t1]+\mathrm{L2}\,\mathrm{Cos}[t1+t2]+\mathrm{L3}\,\mathrm{Cos}[t1+t2+t3] \\ \mathrm{Sin}[t1+t2+t3] & \mathrm{Cos}[t1+t2+t3] & 0 & \mathrm{L1}\,\mathrm{Sin}[t1]+\mathrm{L2}\,\mathrm{Sin}[t1+t2]+\mathrm{L3}\,\mathrm{Sin}[t1+t2+t3] \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}
$$

- Standard

$$
{}^{0}_{3}T
$$

$$
\begin{pmatrix} \mathrm{Cos}[t1+t2+t3] & -\mathrm{Sin}[t1+t2+t3] & 0 & \mathrm{L1}\,\mathrm{Cos}[t1]+\mathrm{L2}\,\mathrm{Cos}[t1+t2]+\mathrm{L3}\,\mathrm{Cos}[t1+t2+t3] \\ \mathrm{Sin}[t1+t2+t3] & \mathrm{Cos}[t1+t2+t3] & 0 & \mathrm{L1}\,\mathrm{Sin}[t1]+\mathrm{L2}\,\mathrm{Sin}[t1+t2]+\mathrm{L3}\,\mathrm{Sin}[t1+t2+t3] \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}
$$

例：PUMA 560

- Frames (Craig)







John J. Craig, "Introduction to Robotics," 3rd ed., Pearson Prentice Hall, 2005, pp. 79

例：PUMA 560

- DH parameters (Craig)



i	α_{i-1}	a_{i-1}	d_i	θ_i
1				
2				
3				
4				
5				
6				

John J. Craig, "Introduction to Robotics," 3rd ed., Pearson Prentice Hall, 2005, pp. 79

例：PUMA 560

- DH parameters (Craig)



i	α_{i-1}	a_{i-1}	d_i	θ_i
1	0°	0	0	θ_1
2	-90°	0	0	θ_2
3	0°	a_2	d_3	θ_3
4	-90°	a_3	d_4	θ_4
5	90°	0	0	θ_5
6	-90°	0	0	θ_6

John J. Craig, "Introduction to Robotics," 3rd ed., Pearson Prentice Hall, 2005, pp. 79

例：PUMA 560

- Transformation matrices

$$ {}^0_1T = \begin{bmatrix} c\theta_1 & -s\theta_1 & 0 & 0 \\ s\theta_1 & c\theta_1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} $$

$$ {}^1_2T = \begin{bmatrix} c\theta_2 & -s\theta_2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ -s\theta_2 & -c\theta_2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} $$

$$ {}^2_3T = \begin{bmatrix} c\theta_3 & -s\theta_3 & 0 & a_2 \\ s\theta_3 & c\theta_3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & d_3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} $$

$$ {}^3_4T = \begin{bmatrix} c\theta_4 & -s\theta_4 & 0 & a_3 \\ 0 & 0 & 1 & d_4 \\ -s\theta_4 & -c\theta_4 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} $$

$$ {}^4_5T = \begin{bmatrix} c\theta_5 & -s\theta_5 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ s\theta_5 & c\theta_5 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} $$

$$ {}^5_6T = \begin{bmatrix} c\theta_6 & -s\theta_6 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ -s\theta_6 & -c\theta_6 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} $$

例：PUMA 560

- Combining transformation matrices -1

$$
{}^{4}_{6}T = {}^{4}_{5}T\,{}^{5}_{6}T = \begin{bmatrix} c_5c_6 & -c_5s_6 & -s_5 & 0 \\ s_6 & c_6 & 0 & 0 \\ s_5c_6 & -s_5s_6 & c_5 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}
$$

例：PUMA 560

- Combining transformation matrices -1

$$ {}^4_6T = {}^4_5T\,{}^5_6T = \begin{bmatrix} c_5c_6 & -c_5s_6 & -s_5 & 0 \\ s_6 & c_6 & 0 & 0 \\ s_5c_6 & -s_5s_6 & c_5 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} $$

$$ {}^3_6T = {}^3_4T\,{}^4_6T = \begin{bmatrix} c_4c_5c_6 - s_4s_6 & -c_4c_5s_6 - s_4c_6 & -c_4s_5 & a_3 \\ s_5c_6 & -s_5s_6 & c_5 & d_4 \\ -s_4c_5c_6 - c_4s_6 & s_4c_5s_6 - c_4c_6 & s_4s_5 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} $$

例：PUMA 560

- Combining transformation matrices -1

$$
{}^4_6T = {}^4_5T\,{}^5_6T = \begin{bmatrix} c_5c_6 & -c_5s_6 & -s_5 & 0 \\ s_6 & c_6 & 0 & 0 \\ s_5c_6 & -s_5s_6 & c_5 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}
$$

$$
{}^3_6T = {}^3_4T\,{}^4_6T = \begin{bmatrix} c_4c_5c_6 - s_4s_6 & -c_4c_5s_6 - s_4c_6 & -c_4s_5 & a_3 \\ s_5c_6 & -s_5s_6 & c_5 & d_4 \\ -s_4c_5c_6 - c_4s_6 & s_4c_5s_6 - c_4c_6 & s_4s_5 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}
$$

$$
{}^1_3T = {}^1_2T\,{}^2_3T = \begin{bmatrix} c_{23} & -s_{23} & 0 & a_2c_2 \\ 0 & 0 & 1 & d_3 \\ -s_{23} & -c_{23} & 0 & -a_2s_2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}
$$

例：PUMA 560

- Combining transformation matrices -2

$$ {}^{1}_{6}T = {}^{1}_{3}T\,{}^{3}_{6}T = \begin{bmatrix} {}^{1}r_{11} & {}^{1}r_{12} & {}^{1}r_{13} & {}^{1}p_x \\ {}^{1}r_{21} & {}^{1}r_{22} & {}^{1}r_{23} & {}^{1}p_y \\ {}^{1}r_{31} & {}^{1}r_{32} & {}^{1}r_{33} & {}^{1}p_z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} $$

例：PUMA 560

- Combining transformation matrices -2

$$ {}^1_6T = {}^1_3T\,{}^3_6T = \begin{bmatrix} {}^1r_{11} & {}^1r_{12} & {}^1r_{13} & {}^1p_x \\ {}^1r_{21} & {}^1r_{22} & {}^1r_{23} & {}^1p_y \\ {}^1r_{31} & {}^1r_{32} & {}^1r_{33} & {}^1p_z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} $$

$$ {}^1r_{11} = c_{23}[c_4c_5c_6 - s_4s_6] - s_{23}s_5s_6 $$
$$ {}^1r_{21} = -s_4c_5c_6 - c_4s_6 $$
$$ {}^1r_{31} = -s_{23}[c_4c_5c_6 - s_4s_6] - c_{23}s_5c_6 $$
$$ {}^1r_{12} = -c_{23}[c_4c_5s_6 + s_4c_6] + s_{23}s_5s_6 $$
$$ {}^1r_{22} = s_4c_5s_6 - c_4c_6 $$
$$ {}^1r_{32} = s_{23}[c_4c_5s_6 + s_4c_6] + c_{23}s_5s_6 $$
$$ {}^1r_{13} = -c_{23}c_4s_5 - s_{23}c_5 $$
$$ {}^1r_{23} = s_4s_5 $$
$$ {}^1r_{33} = s_{23}c_4s_5 - c_{23}c_5 $$
$$ {}^1p_x = a_2c_2 + a_3c_{23} - d_4s_{23} $$
$$ {}^1p_y = d_3 $$
$$ {}^1p_z = -a_3s_{23} - a_2s_2 - d_4c_{23} $$

例：PUMA 560

- Combining transformation matrices -3

$$
{}^{0}_{6}T = {}^{0}_{1}T\,{}^{1}_{6}T = \begin{bmatrix} r_{11} & r_{12} & r_{13} & p_x \\ r_{21} & r_{22} & r_{23} & p_y \\ r_{31} & r_{32} & r_{33} & p_z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}
$$

例：PUMA 560

- Combining transformation matrices -3

$$ {}^0_6T = {}^0_1T\,{}^1_6T = \begin{bmatrix} r_{11} & r_{12} & r_{13} & p_x \\ r_{21} & r_{22} & r_{23} & p_y \\ r_{31} & r_{32} & r_{33} & p_z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} $$

$$ r_{11} = c_1[c_{23}(c_4c_5c_6 - s_4s_5) - s_{23}s_5c_5] + s_1(s_4c_5c_6 + c_4s_6) $$
$$ r_{21} = s_1[c_{23}(c_4c_5c_6 - s_4s_6) - s_{23}s_5c_6] - c_1(s_4c_5c_6 + c_4s_6) $$
$$ r_{31} = -s_{23}(c_4c_5c_6 - s_4s_6) - c_{23}s_5c_6 $$
$$ r_{12} = c_1[c_{23}(-c_4c_5s_6 - s_4c_6) + s_{23}s_5s_6] + s_1(c_4c_6 - s_4c_5s_6) $$
$$ r_{22} = s_1[s_{23}(-c_4c_5s_6 - s_4c_6) + s_{23}s_5s_6] - c_1(c_4c_6 - s_4c_5s_6) $$
$$ r_{32} = -s_{23}(-c_4c_5s_6 - s_4c_6) + c_{23}s_5s_6 $$
$$ r_{13} = -c_1(c_{23}c_4s_5 + s_{23}c_5) - s_1s_4s_5 $$
$$ r_{23} = -s_1(c_{23}c_4s_5 + s_{23}c_5) + c_1s_4s_5 $$
$$ r_{33} = s_{23}c_4s_5 - c_{23}c_5 $$
$$ p_x = c_1[a_2c_2 + a_3c_{23} - d_4s_{23}] - d_3s_1 $$
$$ p_y = s_1[a_2c_2 + a_3c_{23} - d_4s_{23}] + d_3c_1 $$
$$ p_z = -a_3s_{23} - a_2s_2 - d_4c_{23} $$

谢 谢！